



## Quick Guide



## Wprowadzenie

Czujnik zalania WLS600 służy do wykrywania obecności wody na powierzchni pod czujnikiem lub na stykach przewodów podłączonych do czujnika. W zależności od potrzeby czujnik może być umieszczony poziomo lub pionowo. Przewody są mocowane do czujnika poprzez uchwyt. WLS600 musi być używany z bramką internetową UGE600 i aplikacją SALUS Smart Home.

## Zgodność produktu

Ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami i innymi odpowiednimi przepisami dyrektyw RED 2014/53/EU i RoHS 2011/65/EU. Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.saluslegal.com](http://www.saluslegal.com)

2405-2480MHz; <14dBm

## Bezpieczeństwo

Używać zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danym kraju oraz na terenie UE. Należy używać urządzenie zgodnie z przeznaczeniem, utrzymując urządzenie je w suchym otoczeniu. Produkt wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowaną osobę, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym kraju oraz na terenie UE.

## Úvod

Snímač úniku vody WLS600 je navržen tak, aby detekoval přítomnost vody na povrchu pod čidlem nebo přes kabel se snímačem připojeným k tělu snímače. Snímač může být umístěn buď vodorovně nebo svisle, jak to vyžaduje prostorové omezení. Kabel se snímačem je připojen k tělu snímače pomocí dodaného příslušenství. WLS600 musí být používán s Internetovou bránou UGE600 / UGE600 a aplikací SALUS Smart Home.

## Shoda výrobku

Tento produkt splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice RED 2014/53/EU a RoHS 2011/65/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na internetové adrese: [www.saluslegal.com](http://www.saluslegal.com)

2405-2480MHz; <14dBm

## Bezpečnostní informace

Použití v souladu s EU a národními předpisy. Pouze pro interiérové použití. Udržujte přístroj úplně suchý. Tento výrobek musí být instalován oprávněnou osobou a v souladu se všemi EU a národními předpisy.

## Введение

WLS600 - беспроводной датчик обнаружения протечек (на поверхности под датчиком, или на клеммах выносного датчика) с низким энергопотреблением и передающий сигнал по сети ZigBee. По необходимости датчик может быть установлен горизонтально или вертикально. Провода к датчику подключаются через держатель. WLS600 необходимо использовать вместе с интернет шлюзом UGE600 и приложением для Умного Дома - SALUS Smart Home.

## Продукция соответствует

Компания SALUS Controls информирует, что данное оборудование соответствует Директивам ЕС: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU. Полную информацию относительно Декларации соответствия найдите на нашем сайте: [www.saluslegal.com](http://www.saluslegal.com)

2405-2480MHz; <14dBm

## Информация по безопасности

Используйте согласно инструкции по эксплуатации, а также правилам, действующим в стране установки. Это устройство должно устанавливаться компетентным специалистом. Применяйте согласно назначению и только внутри помещений.

## Introduction

Senzorul de inundație fără fir WLS600 este conceput pentru a detecta scurgerile de apă. Senzorul poate fi amplasat fie orizontal, fie vertical, în funcție de spațiu. De asemenea, puteți utiliza și un senzor cu cablu (opțional), iar contactele cablului trebuie introduse în suportul prevăzut. WLS600 trebuie folosit împreună cu gateway-ul universal UGE600/UGE600 și aplicația SALUS Smart Home.

## Conformitatea produsului

Acest produs este în conformitate cu următoarele directive europene: RED 2014/53/EU și RoHS 2011/65/EU. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: [www.saluslegal.com](http://www.saluslegal.com)

2405-2480MHz; <14dBm

## Informații de siguranță

Folosiți în conformitate cu reglementările naționale și UE. Utilizați dispozitivul în scopul stabilit, menținându-l într-o stare uscată. Produsul este destinat numai utilizării în interior. Instalarea trebuie efectuată de o persoană calificată.

Wskazanie diody LED

Indikace LED diod

Индикация LED

Semnale LED

Stan	Dioda LED
Podanie zasilania	Stały czerwony kolor
Tryb parowania	3 mignięcia na czerwono i przerwa

Stav	LED
Napájení	Trvale svítí červená LED
Režim párování	3 x blikne červená LED a pak krátká pauza

Состояние	Светодиод
Подача питания	Горит красный светодиод
Режим Сопряжения	Красный светодиод мигает 3 раза, потом пауза

Stare	LED
Pornire	Roșu stabil
Mod de sincronizare	RED-ul roșu pâlpâie de 3 ori apoi pauză

Parowanie z aplikacją

Párování v aplikaci

Сопряжение в Приложении

Sincronizare prin aplicație






Przejdź do aplikacji


Přejděte do aplikace

Перейдите в приложение

Accesati aplicația



6




Odkręć czujnik obracając górną obudowę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i pociągnij za pasek izolujący baterię, aby rozpocząć proces parowania.

Odstraňte čelní desku ze snímače otočením čelní desky proti směru hodinových ručiček a vytáhněte západku baterie, čímž spustíte proces párování.


Снимите верхнюю панель датчика, повернув ее против часовой стрелки, и вытащите из батарейного отсека защитную пластиковую ленту, чтобы начать процесс сопряжения.

Desfăceți carcasa frontală rotind în sensul invers al acelor de ceasornic și îndepărtați banda dielectrică pentru a începe procesul de sincronizare.


7




8



9



10



Po wykryciu czujnika i dodaniu go do systemu, zakręć górną obudowę czujnika zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Aby zapewnić właściwe uszczelnienie upewnij się, że punkty pomocnicze się schodzą.

Když je snímač detekován a přidán do systému, vraťte čelní desku otočením čelní desky ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že jsou tečky úplně zarovnané pro správné utěsnění.

После обнаружения датчика и добавления его в систему, установите верхнюю панель, повернув ее по часовой стрелке. Убедитесь, что вспомогательные точки полностью выровнены для правильного уплотнения.


Atunci când senzorul e detectat și adăugat la rețea, strângeți carcasa frontală rotind în sensul acelor de ceasornic până când cele două puncte se aliniază.

Ikony w aplikacji

Zobrazení ovládacího panelu

Дисплей приборной панели

Afișaj



Brak wycieku wody

Wykryto wyciek wody

Žádný únik vody

Byl zjištěn únik vody

Net protěcky

Protěčka обнаружена

Fără scurgere de apă

Scurgere de apă detectată




Umieść czujnik na powierzchni, gdzie prawdopodobnie zgromadzi się woda w przypadku wycieku.

Určete místo povrchové instalace snímače, kde se bude voda pravděpodobně hromadit v případě úniku.

Найдите ровную поверхность для датчика, где, в случае протечки будет скапливаться вода.

Identificați o suprafață plană, unde e cel mai probabil ca apa să se acumuleze în cazul unei scurgeri.



Użyj uchwytu mocującego jeśli czujnik jest zbyt szeroki, aby umieścić go w żądanym miejscu.

Pokud je senzor příliš široký pro umístění na požadované místo, můžete použít držák pro užší profil.

Если датчик слишком широк для размещения в данном месте, используйте держатель.

Dacă senzorul este prea lat pentru a fi amplsat în locul dorit, puteți folosi suportul pentru un profil mai îngust.



W przypadku trudno dostępnych miejsc lub lokalizacji gdzie zasięg radiowy jest ograniczony, użyj dostarczonego kabla czujnika.

U špatně dostupných míst nebo míst mimo dosah sítě použijte dodaný kabel se snímačem.

Для более узких мест или положений с проблемами с радиуправлением, используйте дополнительный выносной датчик с клеммами.

Pentru locuri înguste sau cu interferențe radio, folosiți senzorul cu cablu prevăzut.

1



Instalacja powierzchniowa

Povrchová instalace

Монтаж на плоской поверхности

Instalare de suprafață

Instalacja nadpowierzchniowa

Jimková instalace

Установка на трубе

Instalare în scurgere


Aby zainstalować kabel czujnika, najpierw poprowadź kabel w wybrane miejsce i zamocuj jego skrzydlatą końcówkę w odpowiednim miejscu.

Chcete-li nainstalovat kabel se snímačem, nejprve protáhněte kabel na požadované místo a upevněte konec kabelu se snímačem.

При установке дополнительного выносного датчика, сначала закрепите выносной датчик в необходимом месте.

Pentru a instala senzorul cu cablu, strângeți capătul cu orificii de fixare în locul dorit.

2




Włóż kwadratowy koniec kabla czujnika do zacisków w uchwycie.

Vložte čtvercový konec kabelu se snímačem do svorek na držáku.

Вставьте разъем выносного датчика в гнездо держателя.

Introduceți capătul drept al senzorului în terminalele suportului.

3



Przykręć oba zaciski tak, aby kabel był pewnie zamocowany.

Zašroubujte obě svorky, dokud kabel pevně nedrží.

Надежно закрепите обе клеммы.

Înșurubați ambele terminale până când cablul este fixat ferm.

4




Przymocuj uchwyt do ściany lub innej powierzchni za pomocą dołączonej dwustronnej taśmy samoprzylepnej lub śrub.

Připevněte držák na stěnu nebo jiný povrch pomocí dodávané oboustranné lepicí pásky nebo šroubů.

Закрепите держатель на стене или другой поверхности с помощью приложенного двустороннего скотча или винтов.

Montați suportul pe perete sau pe orice altă suprafață folosind banda dublu adezivă sau șuruburile oferite.

5



Włóż czujnik zasilania do uchwytu, aby rozpocząć działanie.

Zasuňte snímač úniku vody do stojanu a čidlo začne pracovat.

Вставьте датчик протечки в держатель, что начать его работу.



Introduceți senzorul de inundatie în suport.

Wymiana baterii

Смена батареи

Výměna baterie

Înlocuirea bateriei



Aby vyjác baterii z czujnika, chwyć jej oba końce i podnieś. Następnie włóż nową baterię do czujnika, przestrzegając prawidłowej biegunowości.

Uchopte baterii na obou koncích a vytáhněte baterii ze snímače. Potom vložte novou baterii do snímače při dodržení správné polaroty.

Вытащите батарею. Установите новую батарейку соблюдая полярность.



Prindeți de ambele capete și scoateți bateria din senzor. Apoi, introduceți o nouă baterie, urmând polaritatea corectă.

Przywrócenie ustawień fabrycznych

Сброс до заводских настроек

Tovární nastavení

Resetare



Wyjmij baterię. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk podczas ponownego wkładania baterii. Zwolnij przycisk po włączeniu się diody LED. WLS6000 przywróci domyślne ustawienia fabryczne i przejdzie w tryb parowania.

Vyjmíte baterii. Poté stiskněte a podržte přepínač Tamper při opětném vkládání baterie. Uvolněte přepínač Tamper, když se rozsvítí kontrolka LED. WLS6000 se vrátí na výchozí tovární nastavení a vstoupí do režimu párování.

Вытащите батарею. Затем нажмите и удерживайте Защитную кнопку при повторной установке батареи. Отпустите Защитную кнопку, когда засветится светодиод. WLS6000 восстановит заводские настройки и войдет в режим сопряжения.

Îndepărtați bateria. Apoi, mențineți apăsat comutatorul de protecție în timp ce re-introduceți bateria. Eliberați comutatorul de protecție atunci când LED-ul pomște. WLS6000 va reveni la setările din fabrică și va intra în modul de sincronizare.

PL: serwis@salus-controls.pl  
tel: 32 750 65 05  
CZ: technik@salus-controls.cz  
tel: +420 549 215 938  
RU: russia@salus-controls.eu  
tel: +7 (495) 773-09-45  
RO: tehnic@saluscontrols.ro  
tel: +40364 435 696

IMPORTER:  
QL CONTROLS Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Rolna 4, 43-262 Kobielice

Представительство  
SALUS Controls в России  
и Казахстане: ООО «Салус  
Рус», 107023, г. Москва,  
ул. Суворовская, д.6, стр.7  
Россия, +7 (495) 773-09-45

PRODUCER:  
Salus Limited  
6/F, Building 20E, Phase 3, Hong  
Kong Science Park, 20 Science  
Park East Avenue, Shatin,  
New Territories, Hong Kong  
T: +44 (0) 1226 323961  
E: sales@salus-tech.com

Distributor SALUS Controls:  
Thermo-control CZ s.r.o.  
Sychrov 49/2  
621 00 BRNO – Ivanovice

www.salus-controls.eu



SALUS Controls is a member of the Computime Group.

Maintaining a policy of continuous product development SALUS Controls plc reserve the right to change specification, design and materials of products listed in this brochure without prior notice.

Issue date: May 2020  
V004

